

## **Informace pro návštěvníky – požár střechy bazénu 1.1.2018**

Při likvidaci požáru střechy /*příčina - petarda, raketa*/ došlo k zatečení hasební vody do střešní izolace. Následkem toho dochází k prosakování a vlhnutí stropů a stěn kolem betonových střešních profilů do haly a přilehlých prostor bazénu. Voda narušuje estetickou kvalitu stropu a stěn, statika střechy zůstává zachována mimo nebezpečí. Odstranění nedostatků vyžaduje časově náročnější řešení, proto děkujeme za pochopení. Bazén provozujeme bez omezení...

Zábavná pyrotechnika naší školy určitě radost nepřinesla...